

Schadensblatt

Schadensnr: 62

Allgemein

Kontrollobjekt: Wippe - Spielplatz Dobra
 Bezeichnung/Lage: Wippe - Spielplatz Dobra Gerät - Holzteile

Beschreibung

Schaden: Sprossen/Hölzer - gebrochen (ID 62)
 Bemerkung:
 Bewertung: 2 - zeitnaher Handlungsbedarf 2 - verkehrssicher nach Maßnahme
 erfaßt durch: - erfaßt am: 16.01.2019 10:48

Maßnahme


gebrochene Sprossen/Hölzer ersetzen
 Priorität der Maßnahme:

zugeordneter Auftrag:
 ausführende Firma:
 zuständiges Sachgebiet: Spielplatzkontrolle, - beauftragt am:
 behoben am:

geplantes Haushaltsjahr: 2018 geplante Kosten: 250 €

Sofortmaßnahme bei Kontrolle

-



wippe_defekt.PNG